



**UNIDAD DE  
GESTIÓN DEL RIESGO**

UGR 767-2020 GED 8923-2020

Manizales, Mayo 12 de 2020

Señor(a)  
**MARGARITA ARANGO VALENCIA**  
8853374  
Calle 48C No.17-18 San Jorge  
Manizales  
Ciudad

**Asunto:** Solicitud de visita técnica.

**Referencia:** GED 8923-2020.

En atención al asunto indicado se realizó visita de inspección ocular el día 07/04/2020 al predio en dirección Calle 48C # 17 - 18 Barrio San Jorge con Ficha Catastral 103000001620015000000000 por parte del Personal Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo, dando como resultado lo siguiente:

- Al interior de la vivienda se observaron fisuras diagonales en la parte media y borde del muro, ubicado en la margen izquierda del segundo nivel de la vivienda, las cuales se presentan sobre el revoque y son catalogadas como leves.
- Conforme a lo anterior, la Unidad de Gestión del Riesgo manifiesta que no existen otro tipo de patologías que indiquen una inestabilidad del muro.

**Recomendaciones y conclusiones**

- Con lo observado actualmente en la inspección, se recomienda a estos monitorear las fisuras a fin de identificar variaciones en el comportamiento, y si es del caso comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales (Línea 119) cuando se produzca algún cambio que amerite una nueva revisión.

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM**

**Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES [www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)



**UNIDAD DE  
GESTIÓN DEL RIESGO**

UGR 767-2020 GED 8923-2020

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




Foto1. Vista general de las fisuras.



Foto2. Vista general de las fisuras.

Cordial Saludo,

*Alexa Yadira Morales C.*

**ALEXA YADIRA MORALES CORREA**  
Directora Técnica  
Unidad de Gestión del Riesgo

*Daniel Pineda M*

**DANIEL ALBERTO PINEDA MARULANDA**  
Profesional Universitario  
Unidad de Gestión del Riesgo

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM**

**Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988**

**[www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co)**