



## SECRETARÍA DE GOBIERNO

**SGM-VC 0460-2021**

Manizales, viernes, 23 de abril de 2021

Doctor

**HERNANDO PELAEZ ALARCON**

Jefe de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Gobierno

Calle 19 No. 21-44 piso 6, Alcaldía de Manizales

La Ciudad: Manizales

Doctor

**GERMAN ANDRES GOMEZ GUARIN**

Inspector Sexto Urbano de Policía

Secretaría de Gobierno

Calle 48D Carrera 3F Casa de la Justicia, Bosques del norte

La Ciudad: Manizales

Doctora

**LUZ ELENA OROZCO GOMEZ**

Inspectora Tercera Urbana de Policía

Secretaría de Gobierno

Carrera No 47A-52

La Ciudad: Manizales

**Asunto:** Informe - Barrio El Porvenir Calle 55 con Carrera 9A enseguida lavadero

**Referencia:** ANEXO INFORME SGM VC 0813-2020 SGM VC 0257-2021 / GED 15560-2021

Cordial saludo

En atención a sus funciones, el *Equipo Técnico de Vigilancia y Control Urbanístico* adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal, realiza la visita ocular el día 14 de abril del 2021, al predio con dirección Calle 55 con Carrera 9A enseguida lavadero, Barrio El Porvenir, Comuna Ciudadela del Norte, nos permitimos brindar el siguiente Informe de lo allí observado:

- Se realiza la visita el día 14 de abril del 2021 al predio con dirección Calle 55 con Carrera 9A enseguida lavadero, se observa el acopio de escombros sobre el espacio público por parte de los habitantes del predio con número catastral 103000010570001000000000 el cual es propiedad del Municipio de Manizales y otros.
- Se adjuntan los informes SGM VC 0813-2020 del 18 de septiembre del 2020 y SGM VC 0257-2021 del 11 de marzo del 2021, los cuales tienen expediente en la Inspección Sexta de Urbana de Policía y en la Inspección Tercera de Urbana de Policía, en los informes se notifica la presunta invasión y ampliación de las viviendas ubicadas en este sector las cuales se encuentran sobre AREAS DE TRATAMIENTO GEOLOGICO Y AREAS DE RESERVA Y PROTECCION ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL – AREA DE INTERES AMBIENTAL- ECOPARQUE LOS YARUMOS.

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM**

**Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988**

**www.manizales.gov.co**



**REGISTRO FOTOGRAFICO de la visita ocular realizada el día 14 de abril del 2021 por parte del Equipo Técnico de Vigilancia y Control Urbanístico.**



**Fotografía No 1.** Acopio de escombros sobre el espacio público en la dirección Calle 55 con Carrera 9A enseguida lavadero.

Atentamente,

**ING. MATEO SUAREZ CORREA**  
Profesional Universitario  
Equipo Técnico de Vigilancia y Control urbanístico.  
Secretaria de Gobierno Municipal

**ARQ. ANDRES VELASQUEZ PATIÑO**  
Profesional Universitario  
Equipo Técnico de Vigilancia y Control urbanístico.  
Secretaria de Gobierno Municipal